

Calibradores de campo

Los equipos para calibración de procesos de Fluke incluyen una extensa gama de calibradores eléctricos de temperatura y presión para técnicos que trabajen en la industria de procesos.

La gama de calibradores de procesos incluye: calibradores de procesos documentadores, calibradores de procesos multifunción, calibradores de temperatura multifunción y de función única, una variedad de calibradores de lazo y de presión, hornos de calibración y otros productos de seguridad intrínseca.



Calibradores de campo

Guía de selección

FLUKE®

| Modelo Medida | Calibradores de procesos documentados | | Calibrador de procesos multifunción | | Calibradores de temperatura | | | | Calibradores de presión | | | | | Calibradores de lazo | | | | | Multímetros de procesos | |
|---|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|--|-------------------------------------|---|---|---|--|-------|-----------|----------------------|--------|--------|--------|-------|-------------------------|---------|
| | 754/753 | 725/725Ex | 726 | 724 | 714 | 712 | 718/718Ex | 717 | 719 | 719Pro | 721 | 715 | 707/707Ex | 709/709H | 771 | 772 | 773 | 705 | | 789/787 |
| Tensión CC | 300 V | 30 V | 30 V | 30 V | 75 mV | | | | | | | 10 V | 28 V | 30 V | | | 30 V | 28 V | 1000 V | |
| Tensión CA (verdadero valor eficaz) | 300 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 V | |
| Resistencia | 10 kΩ | 3200 Ω | 4000 Ω | 3200 Ω | 3200 Ω | | | | | | | | | | | | | | 40 MΩ | |
| Corriente CC | 110 mA | 24 mA | 24 mA | 24 mA | | 24 mA | 24 mA | 24 mA | 24 mA | 24 mA | 24 mA | 24 mA | 24 mA | 24 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 24 mA | 30 mA, 1 A | |
| Corriente CA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frecuencia | 50 kHz | 10 kHz | 15 kHz | | | | | | | | | | | | | | | | 20 kHz | |
| Presión | ● ¹ | ● ¹ | ● ¹ | | | -0,85 bares a 20 bares (4 rangos) / hasta 700 bares ² | -0,85 bares a 700 bares (10 rangos) | -0,85 bares a 700 bares (2 rangos) / hasta 700 bares ² | -0,85 bares a 700 bares (3 rangos) / hasta 700 bares ² | -0,8 bares a 20 bares (3 rangos) / hasta 700 bares ² | entrada 1: de -0,97 bares a 2,46 bares (2 rangos) / entrada 2: de -0,83 bares a 345 bares ³ | | | | | | | | | |
| Temperatura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura: tipos de RTD | 8 | 7 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura: tipos de TC | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Generación/simulación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tensión CC | 15 V | 10 V | 20 V | 10 V | 75 mV | | | | | | | 10 V | | | | | | | | |
| Resistencia | 10 kΩ | 3200 Ω | 4000 Ω | 3200 Ω | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mA CC | 22 mA | 24 mA | 24 mA | | | | | | | | | 24 mA | 24 mA | | | | | 24 mA | 24 mA | |
| Generación de mA; funciones de incremento y rampa automáticas | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frecuencia | 50 kHz | 10 kHz | 15 kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura: tipos de RTD | 8 | 7 | 8 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura: tipos de TC | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Registro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Min./Máx. | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | ● | ● |
| Retención de valores | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ● | ● |
| Valor encontrado/valor dejado | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Registro de datos | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carga de datos en el PC | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funcionamiento remoto | | ●/- | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | ●/- |
| Características | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentación de lazo | 26 V | 24 V/12 V | 24 V | 24 V | | 24 V/- | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V/- |
| Comunicación HART | ●/- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bomba manual de presión incorporada | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| Bomba eléctrica de presión incorporada | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| Seguridad intrínseca (ATEX) trazable NIST | | | | | | 718Ex | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantía (en años) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Consultar página del catálogo | 108 | 109 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 116 | 116 | 115 | 117 | 117 | 117 | 116 | 118 | 118 |

¹ Requiere los módulos de presión Fluke 700PXX
² Rangos para el sensor interno
³ Los rangos dependen de la versión
⁴ Usando la sonda 720 RTD, accesorio opcional
 Para ver los rangos de los módulos externos, consulte la página 119.

Calibradores de procesos documentadores de la serie 750

FLUKE®



Fluke 754



Fluke 753



Trabaje mejor. Trabaje más rápido

Ya sea para calibrar instrumentos, solucionar un problema o realizar labores de mantenimiento rutinarias, los calibradores de procesos de la serie 750 de Fluke le permitirán completar su trabajo con más rapidez. Sirve para tantas tareas diferentes, trabaja tan rápido y tan bien, que no necesitará llevar otro calibrador de procesos.

- Mide voltios, mA, RTD, termopares, frecuencia y ohmios para comprobar sensores, transmisores y otros instrumentos
- Genera/simula voltios, mA, termopares, RTD, frecuencia, ohmios y presión para calibrar transmisores
- Durante la comprobación, alimente los transmisores utilizando la alimentación de lazo con medición simultánea de mA
- Mide presión con cualquiera de los 29 módulos de presión de Fluke
- Mida y genere de forma simultánea con un instrumento fiable, resistente y compacto
- Cree y ejecute procedimientos de detección automáticos para cumplir con programas o normas de calidad. Registra y documenta resultados
- Características avanzadas: incremento automático, unidades personalizadas, valores introducidos por el usuario durante la comprobación, comprobación de reguladores de uno y dos puntos, prueba de flujo de relación cuadrática, retardo de medición programable y muchas más.
- Controla la temperatura de los hornos secos Hart Scientific seleccionados

- Maneja transmisores RTD de impulso rápido y PLC en modo fuente RTD con un tiempo de respuesta de 1 ms
- Idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y español
- Tres años de garantía

753: un calibrador documentador completo

El Calibrador de procesos documentador 753 automatiza los procedimientos de calibración y recopila los datos. Utilice la interfaz de PC para efectuar descargas, elaborar listas, consultar las instrucciones de uso del 753, y para transferir datos, imprimir, archivar y realizar análisis.

754: funciones HART

El 754 cuenta con todas las prestaciones del 753, además de la función de comunicación HART. Esta herramienta fiable y robusta es perfecta para calibrar, mantener y solucionar problemas relacionados con instrumentos HART y otros instrumentos.

Software de gestión de la instrumentación

Los instrumentos Fluke 753 y 754 son compatibles con el software 700SW DPC/TRACK de Fluke, así como con software de Cornerstone, Fisher-Rosemont, Honeywell, Yokogawa, Prime Technologies y On Time Support.

Especificaciones

(Visite el sitio Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas)

| Función | Medida | Generación |
|--------------|--|-------------------------|
| Tensión CC | 0,02% + 0,005 mV | 0,01% + 0,005 mV |
| Corriente CC | 0,01% + 5 µA | 0,01% + 0,003 mA |
| Resistencia | 0,05% de lectura + 50 mΩ | 0,01% de salida + 10 mΩ |
| Frecuencia | 0,05 Hz | 0,01 Hz |
| Termopares | 0,3 °C | 0,2 °C |
| RTD | 0,07 °C | 0,06 °C |
| Presión | Hasta el 0,05% del val. max. escala. Ver hoja de especificaciones. | |

Temperatura de trabajo: de -10 a 50° C
Temperatura de almacenamiento: de -20 a 60° C
Categoría de seguridad: CAT II 300 V
Duración de la batería: más de ocho horas
Juego de batería interna: ión-litio, 7,2 V, 4.400 mAh, 30 Wh

Sustitución de la batería: cierre a presión sin necesidad de abrir el calibrador, no se necesitan herramientas
Peso: 1,2 kg
Tamaño (AlxAnxF): 245 mm x 136 mm x 63 mm
Garantía: 3 años

Accesorios incluidos

Cables de prueba apilables (3 juegos), puntas de prueba TP220 (3 juegos) con pinzas de cocodrilo ampliadas (3 juegos), pinzas tipo gancho AC280 (2 juegos), juego de batería ión-litio BP7240, cargador de batería BC7240, maletín flexible de trabajo C799, cable de comunicaciones USB, guía de inicio, manual de instrucciones en CD-ROM, certificado de calibración trazable NIST, Software DPCTrack™ 2 (versión demo) para la transferencia e impresión de registros de calibración en su ordenador. Cable de comunicaciones HART (solo para el 754).

Información para pedidos

| | |
|---------------|--|
| Fluke 753 | Calibrador de procesos documentador |
| Fluke 754 | Calibrador de procesos documentador |
| Fluke 700 TLK | Kit de cables de prueba de procesos |
| BP7240 | Batería de repuesto para el 753/754 |
| Fluke 750 SW | Software DPC Track2 (versión completa) |
| BC7240 | Cargador/eliminador de batería para el 753/754 |
| 754HCC | Cable de comunicaciones HART para el 754 |

Accesorios recomendados

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | |
| C789 Consulte la página 138 | TL220-1 Consulte la página 130 | 80PK-8 Consulte la página 136 | 80PK-25 Consulte la página 136 | 700P27 Consulte la página 119 |

725/725Ex/726 Calibradores de procesos multifunción

FLUKE®



Mayor rendimiento en calibración de procesos

Calibradores de procesos multifunción 725/725Ex/726

- Dos canales independientes; miden, generan y detectan señales de forma simultánea
- Mide voltios, mA, RTD, termopares, frecuencia y resistencia para comprobar sensores y transmisores
- Genera/simula voltios, mA, termopares, RTD, frecuencia y presión para calibrar transmisores
- Mide o genera* presión utilizando cualquiera de los 29 módulos de presión Fluke 700Pxx
- Genera mA con medida de presión simultánea para realizar pruebas de I/P y válvulas
- Efectúa rápidas comprobaciones de linealidad con las funciones incremento y rampa automáticas
- Puede alimentar a 24 Vdc los transmisores mientras mide simultáneamente su salida en mA
- Almacena las configuraciones de prueba más usuales para poder activarla en futuras calibraciones
- Para la versión 725Ex, consulte también las páginas 121 y 122

Calibrador de procesos multifunción Fluke 726

- Funciones adicionales
- Medidas y generación más precisas, precisión del 0,01%
 - Cálculo de error del transmisor
 - Capacidad de memoria para hasta 8 resultados de calibración
 - Totalizador de frecuencia y modo de generación de tren de pulsos para comprobación mejorada de caudalímetros
 - El modo HART aplica 250 ohmios en calibraciones de corriente tanto en medida como en generación para instrumentos HART
 - La prueba simultánea de presión y corriente permite capturar los valores de configuración, restablecimiento y banda inactiva de un conmutador
 - Las curvas RTD personalizadas añaden constantes de calibración para la realización de calibraciones a RTD homologadas en calibraciones de temperatura

*Bomba de presión necesaria

Características

| Función | Canal A | Canal B |
|---|---------|-------------------|
| 24,000 mA CC | M | M ó G |
| 24,000 mA CC con alimentación de lazo 24 V | M | |
| 100,00 mV CC | | M ó G |
| Medida de 30.000 V CC | M | |
| Medida de 20.000 V CC | M ó G | M ó S |
| Generación de 10.000 V CC | | |
| Generación de 20.000 V CC | | |
| 15 a 3200 Ohmios | | M ó G |
| 5 a 4000 Ohmios | | |
| Termopares J, K, T, E, R, S, B, M, L, U, N, XK, BP | M ó G | M ó S |
| RTD Cu 10, Ni120; Pt100 (392); Pt100 (JIS); Pt100, 200, 500, 1000 (385) | M ó G | M ó S |
| Presión (requiere módulos Fluke 700PXX) | M | M empleado como G |
| Frecuencia: 10 kHz; (15 KHz) | | M ó G |

M = Medida G = Generación/Simulación
Se destaca en negrita las funciones exclusivas del Fluke 726.

725Ex: Certificado ATEX
(Ex ATEX II IG EEX 1a IIB 171°C)

Especificaciones

Se destaca en negrita las funciones exclusivas del Fluke

| Función Medida o generación | Rango | Resolución | Exactitud | Notas |
|---|--|--|---|--|
| Tensión | 0 a 100 mV 725: 0 a 10 V (generación) 0 a 20 V (generación) 725/726: 0 a 30 V (medida) | 0,01 mV 0,001 V 0,001 V 0,001 V | 0,01% 0,02% lectura + 2 dígitos | Carga máx, 1 mA |
| mA | 0 a 24 | 0,001 mA | 0,01% ; 0,02% lectura + 2 dígitos | Carga máx, 725/726: 1000 Ω 725Ex: 250 Ω |
| mV (Terminales de miniconector de termopar) | -10,00 mV a +75,00 mV | 0,01 mV | 0,01% 0,02% rango + 1 dígito | |
| Resistencia | 15 Ω a 3200 Ω 5 Ω a 4000 Ω | 0,01 Ω a 0,1 Ω | 0,10 Ω a 1,0 Ω 0,015% | |
| Hz - CPM | 2,0 a 1000 CPM 1 a 1100 Hz 1,0 a 10,0 kHz 10,0 a 15,0 kHz | 0,1 CPM 1 Hz 0,1 kHz 0,1 kHz | ±0,05% ±0,05% ±0,25% ±0,05% | Generación; 5V p-p 1V - 20 V p-p onda cuadrada, -0,1 V offset |
| Alimentación de lazo | 725/726: 24 V DC 725Ex: 12 V DC | N/A | 10% | |
| Termopares | J, K, T, E, L, N, U, XK | 0,1 °C, 0,1 °F | a 0,7 °C a 0,2 °C | |
| Termopares | B, R, S, BP | 1 °C, 1 °F | a 1,7 °C a 1,2 °C | |
| RTDs | Cu (10) , Ni 120 (672) Pt 100, 200, 500, 1000 (385) Pt 100 (3916), Pt 100 (3926) | 0,01 °C 0,01 °F 0,1 °C, 0,1 °F | a 0,15 °C a 0,2 °C | |

Máxima tensión: 30 V
Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 71 °C
Seguridad: CSA C22.2 No. 1010.1:1992
EMC: EN50082-1:1992 y EN55022:1994 Clase B

Tamaño (LxAxF): 200 mm x 96 mm x 47 mm
Peso: 0,65 kg
Baterías: 4 pilas alcalinas tipo AA.
Autonomía típica: 25 horas
Garantía: 3 años

Accesorios incluidos

Cada calibrador incluye: Puntas de prueba, pinzas de cocodrilo AC175, cables de prueba, manual de usuario en español o en portugués (para otros idiomas, consulte a Fluke), declaración de prácticas de aseguramiento de la calidad, y marcados CE, CSA, UL, y TÜV.

Información para pedidos

Fluke 725 Calibrador de procesos multifunción
Fluke 725Ex Calibrador de procesos multifunción con seguridad intrínseca
Fluke 726 Calibrador de procesos multifunción de alta precisión

Accesorios recomendados

(no aptos para zonas peligrosas)



C125
Consulte la página 138

TL220-1
Consulte la página 130

80PK-27
Consulte la página 136

TPAK
Consulte la página 140

700P27
Consulte la página 119

Calibrador de temperatura 724

FLUKE®



Fluke 724



La solución para la calibración de temperatura

El nuevo Fluke 724 es un calibrador de temperatura potente y fácil de usar. Puede emplear las funciones de medición y generación para comprobar y calibrar prácticamente cualquier instrumento térmico.

- La pantalla de visualización doble de fácil lectura permite ver simultáneamente los valores de entrada y de salida.
- Mide RTD, termopares, ohmios y voltios para comprobar sensores y transmisores.
- Genera/simula termopares, RTD, voltios y ohmios para calibrar transmisores.

- Efectúa rápidas comprobaciones de linealidad en incrementos del 25% y del 100%.
- Permite efectuar comprobaciones a distancia con las funciones auto step y auto ramp.
- Puede alimentar los transmisores a 24 Vdc mientras mide simultáneamente la salida en mA.
- Permite guardar las configuraciones de comprobación utilizadas con mayor frecuencia para emplearlas posteriormente.

Características

| Función | Canal A | Canal B |
|---|---------|---------|
| 24,000 mA CC | M | |
| 24,000 mA CC con alimentación de lazo de 24 V | M | |
| 100,00 mV CC | | M ó G |
| 30,000 V CC | M | |
| Medida de 20,000 V CC, generación de 10,000 V CC | | M ó G |
| 0 a 3,200 ohmios | | M ó G |
| Termopar J, K, T, E, R, S, B, L, U, N | | M ó G |
| RTD Ni120; Pt100 (3926); Pt100 (JIS); Pt100, 200, 500, 1000 (385) | | M ó G |

M = Medida G = Generación/Simulación

Especificaciones

| Función Medida o generación | Rango | Resolución | Exactitud | Notas |
|--|--|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Tensión | 0 ... 100 mV 0 ... 10 V (generación) 0 ... 30 V (medida) | 0,01 mV 0,01 V 0,001 V | 0,02% Rdg. + 2 LSD | carga máx, 1 mA |
| mA (medida) | 0 ... 24 mA | 0,001 mA | 0,02% lectura + 2 dígitos | carga máx, 1000 Ω |
| mV (a través del conector de termopar) | -10 mV a +75,00 mV | 0,01 mV | 0,025% + rango + 1 dígitos | |
| Resistencia | 0 Ω a 3200 Ω (medida) 15 Ω a 3200 Ω (fuente) | 0,01 Ω a 0,1 Ω | 0,10 Ω a 1,0 Ω | |
| Alimentación de lazo | 24 V DC | N/A | 10% | |
| Termopares | J, K, T, E, L, N, U | 0,1 °C | a 0,7 °C | |
| Termopares | B, R, S | 1 °C | a 1,4 °C | |
| RTDs | Ni 120 (672) Pt 100, 200, 500, 1000 (385) Pt 100 (3916) Pt 100 (3926) | 0,1 °C | a 0,2 °C | |

Máxima tensión: 30 V
Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C
Seguridad: CSA C22.2 No. 1010.1:1992
 EMC: EN50082-1:1992 y EN55022:1994 Clase B
Tamaño (LxAxF): 96 mm x 200 mm x 47 mm

Peso: 0,65 kg
Baterías: 4 pilas alcalinas tipo AA.
Autonomía típica: 25 horas
Garantía: 3 años

Accesorios incluidos

Cada calibrador incluye: Puntas de prueba, pinzas de cocodrilo AC175, cables de prueba, manual de usuario en español o en portugués (para otros idiomas, consulte a Fluke), declaración de prácticas de aseguramiento de la calidad, y marcados CE, CSA, UL, y TÜV.

Información para pedidos

Fluke 724 Calibrador de temperatura

Accesorios recomendados



C25
Consulte la página 138

TL220-1
Consulte la página 130

TL81A
Consulte la página 129

80PK-25
Consulte la página 136

80PK-3A
Consulte la página 136

Calibradores de temperatura 712/714

FLUKE®



Fluke 714



Fluke 712

La opción más sencilla

Los calibradores de proceso de la serie Fluke 710 suponen la más clara opción si lo que requiere es calibrar un único parámetro. Para cada parámetro que desee medir, generar o calibrar -ya sea temperatura, presión o parámetros eléctricos básicos-, encontrará la solución más sencilla y completa en una de estas herramientas de mano, muy robustas y del tamaño de un multímetro de mano. Además, estos calibradores monofunción están protegidos frente a las interferencias electromagnéticas, al polvo y a las salpicaduras, y tienen una puerta de acceso posterior para recambiar las baterías con rapidez y sin necesidad de romper su sello de calibración.

Calibrador para RTD Fluke 712

- Mide la temperatura a través de RTD
- Simula la respuesta de RTDs
- Compatible con transmisores que miden RTDs con impulsos de corriente de hasta 250 ms
- Opera con 7 tipos de RTDs
- Mide RTDs adicionales utilizando la función de medida de ohmios.
- Simula RTDs adicionales utilizando la función de generación de ohmios.
- °F ó °C Seleccionables
- 4 conectores tipo banana

Calibrador para termopares Fluke 714

- Mide la temperatura a través de termopares
- Simula la salida del termopar
- Opera con 9 tipos de termopares
- Calibra transmisores de temperatura por termopar con relación lineal en mV
- °F y °C Seleccionables
- Terminación en mini-conector de termopar
- Juegos de miniconectores opcionales: Fluke 700TC1 y Fluke 700TC2

Especificaciones

| Modelo | Función | Rango | Resolución | Precisión | Notas |
|-----------|----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|
| Fluke 712 | Medida/simulación de RTD | -200 a 800 °C (Pt 100) | 0,1 °C, 0,1 °F | 0,33 °C, 0,6 °F (Pt 100) | Pt; 100, 200, 500, 1000 (385); Pt 100 (3926); Pt 100 (3916) JIS; Ni 120 (672) |
| | Medida/simulación de resistencia | 15 Ω a 3200 Ω | 0,1 Ω | 0,1 Ω a 1 Ω | |
| Fluke 714 | Medida/simulación de termopar | -200 a 1800 °C dependiendo del tipo (K, -200 a 1370 °C) | 0,1-C o °F (1 °C o °F; BRS) | 0,3 °C a 10 μV | 9 tipos de termopar J, K, T, E, R, S, B, según NIST 175 e ITS-90, L U según DIN 43710 e IPTS-68 |
| | Medida/simulación mV | -10 a 75 mV | 0,01 mV | 0,025% + 1 cuenta | |



Accesorios incluidos

Puntas de prueba con pinzas de cocodrilos (excepto el Fluke 714), una pila de 9V, hoja de instrucciones (disponible en catorce idiomas).

Información para pedidos

Fluke 712 Calibrador de RTD
Fluke 714 Calibrador de termopares

Tensión máxima: 30 V

Temperatura en funcionamiento: de -10°C a 55°C

Seguridad: CSA C22.2 n° 1010: 1992

EMC: EN 50082-1: 1992 y EN 55022: 1994, clase B

Tamaño (LxAxF): 216 mm x 94 mm x 66 mm

Peso: 0,6 kg

Baterías: batería alcalina de 9 V ANSI/EDA 1604[®] o IEC 6LR 19V;

Duración de las baterías: típicamente de 4 a 20 horas, dependiendo de las funciones utilizadas

Garantía: 3 años

Accesorios recomendados



C25
Consulte la página 138



C50
Consulte la página 138



TL970
Consulte la página 129



TL220-1 (714)
Consulte la página 130



80PK-24 (714)
Consulte la página 136

Calibradores de presión 717/718/718Ex/719/719Pro

FLUKE®



Fluke 719Pro



Fluke 717



Fluke 718Ex
Consulte la página 122



Fluke 718



La solución más compacta y ligera

Calibradores de presión 717

- Medida de la presión a través de su sensor interno con precisión del 0,025% del rango
- Conector 1/8 NPT
- Compatible con gases y líquidos no corrosivos
- Medidas de presión hasta 690 bar
- Amplia gama de unidades de medida de presión externas seleccionables
- Medida de corriente con precisión del 0,015% y resolución de 0,001 mA
- Medida simultánea de presión y corriente para facilitar la comprobación de instrumentos p/1 o I/p
- Alimentación eléctrica de lazo a 24 voltios
- Funciones de cero, mín-máx, retención de valores en pantalla y dumping
- Verificación de presostatos con captura de los puntos de SET y RESET y determinación de la banda muerta.

Calibradores de presión 718

- Características idénticas a las del modelo Fluke 717:
- El nuevo diseño con bomba manual de presión/vacío incorporada con válvula Vernier y válvula de purga protege la bomba de posibles daños y facilita la limpieza

Para el calibrador de presión 718Ex intrínsecamente seguro consulte el capítulo sobre productos Ex de este catálogo.

Calibrador de presión eléctrico 719

Características idénticas a las del modelo Fluke 717:

- Bomba eléctrica para utilizar con una sola mano
- Generación de mA para calibrar dispositivos I/P y 4-20 mA E/S
- La mayor precisión de su categoría para medidas de presión, de 0,025%
- Configuración programable de límite de bomba para eliminar sobre presurización - configuración de los valores de presión con la función "pump to"

Calibrador eléctrico de presión 719Pro

Características idénticas a las del 717 y 719, y además:

- Medida de mA (24 mA) y V CC (30 V), fuente/simulación, hasta 24 mA
- Medida de temperatura de precisión (de -50 a 150 °C) con sonda RTD opcional
- Incluye depósito para reducir el riesgo de daños causados por líquidos

Especificaciones

| Modelo/Información para pedidos | Descripción | Rango | Resolución | Precisión |
|---------------------------------|--|--------------------------|------------|------------------------------|
| Fluke 719Pro 30G | Calibrador de presión eléctrico | -850 mbar a 2 bar | 0,0001 bar | 0.025% de la escala completa |
| Fluke 719Pro 150G | Calibrador de presión eléctrico | -850 mbar a 10 bar | 0,001 bar | 0.025% de la escala completa |
| Fluke 719Pro 300G | Calibrador de presión eléctrico | -850 mbar a 20 bar | 0,001 bar | 0.025% de la escala completa |
| Fluke 720RTD | Sonda RTD para 721 y 719Pro | | | |
| Fluke 720URTD | Adaptador RTD universal para Fluke-721 y 719Pro | | | |
| Fluke 72071XTrap | Filtro para líquidos e impurezas para Fluke 718, 719 y 719 Pro | | | |
| Fluke 719 30G | Calibrador de presión eléctrico | -de 850 mbares a 2 bares | 0,1 mbares | 0.025% de la escala completa |
| Fluke 719 100G | Calibrador de presión eléctrico | -de 850 mbares a 7 bares | 1 mbar | 0.025% de la escala completa |
| Fluke 718 1G | Calibrador de Presión | -68.9 mbar a 68.9 mbar | 0,001 mbar | 0.05% de la escala completa |
| Fluke 718 30G | Calibrador de Presión | -850 mbar a 2 bar | 0,1 mbar | 0.025% de la escala completa |
| Fluke 718Ex 30G | Con seguridad intrínseca | -850 mbar a 2 bar | 0,1 mbar | 0.025% de la escala completa |
| Fluke 718 100G | Calibrador de Presión | -850 mbar a 7 bar | 0,1 mbar | 0.025% de la escala completa |
| Fluke 718Ex 100G | Con seguridad intrínseca | -850 mbar a 7 bar | 0,1 mbar | 0.025% de la escala completa |
| Fluke 718 300G | Calibrador de Presión | -850 mbar a 20 bar | 1 mbar | 0.035% de la escala completa |
| Fluke 717 1G | Calibrador de Presión | -68.9 mbar a 68.9 mbar | 0,001 mbar | 0.05% de la escala completa |
| Fluke 717 15G | Calibrador de Presión | -830 mbar a 1 bar | 0,01 mbar | 0.035% de la escala completa |
| Fluke 717 30G | Calibrador de Presión | -850 mbar a 2 bar | 0,1 mbar | 0.035% de la escala completa |
| Fluke 717 100G | Calibrador de Presión | -850 mbar a 7 bar | 0,1 mbar | 0.035% de la escala completa |
| Fluke 717 300G | Calibrador de Presión | -850 mbar a 20 bar | 1 mbar | 0.035% de la escala completa |
| Fluke 717 500G | Calibrador de Presión | 0 mbar a 34.5 bar | 1 mbar | 0.035% de la escala completa |
| Fluke 717 1000G | Calibrador de Presión | 0 mbar a 69 bar | 1 mbar | 0.035% de la escala completa |
| Fluke 717 1500G | Calibrador de Presión | 0 bar a 103.4 bar | 0,01 bar | 0.035% de la escala completa |
| Fluke 717 3000G | Calibrador de Presión | 0 bar a 207 bar | 0,01 bar | 0.035% de la escala completa |
| Fluke 717 5000G | Calibrador de Presión | 0 bar a 345 bar | 0,01 bar | 0.035% de la escala completa |
| Fluke 717 10000G | Calibrador de Presión | 0 bar a 690 bar | 0,01 bar | 0.05% de la escala completa |

Soporta las siguientes unidades de presión:
psi, in. H₂O(4 °C), in. H₂O(20 °C), cm H₂O(4 °C),
cm H₂O(20 °C), bar mBar, kPa, inHg, mmHg, kg/cm²
Fluke 718: sólo para gases no corrosivos
Tensión máxima: 30 V
Temperatura en funcionamiento: -10 °C a 55 °C

Seguridad: CSA C22.2 No. 1010.1:1992
EMC: EN50082-1:1992 y EN55022: 1994 clas B
Fluke 717: para uso con gases y líquidos no corrosivos
Fluke 718/719: Para uso sólo con aire seco
Garantía: 3 años (1 año para la bomba)

Calibrador de presión de precisión 721

FLUKE®

Nuevo



Fluke 721

Calibración de presión y temperatura para aplicaciones de transferencia de custodia

El Calibrador de presión de precisión Fluke 721 con dos sensores de presión aislados es la herramienta ideal para aplicaciones de transferencia de custodia de gases que le permite realizar mediciones estáticas y diferenciales de forma simultánea con una única herramienta.

El 721 se puede configurar seleccionando un sensor de baja presión de 16 PSI (1,1 bar) o 36 psi (2,48 bar) y agregando cualquiera de los 7 rangos de alta presión, entre los que se incluyen 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000 o 5000 psi (6,9, 20, 24,5, 69, 103,4, 200, 345 bar).

- Ideal para aplicaciones de calibración de flujo de gas (transferencia de custodia)

- Dos sensores de presión aislados de acero inoxidable con un nivel de precisión del 0,025 %
- Entrada RTD Pt100 para medida de temperatura (sonda opcional)
- Mide señales de 4 a 20 mA
- Alimentación eléctrica de lazo interna de 24 V que puede alimentar un transmisor en prueba
- Mide hasta 30 V de CC, comprueba alimentación eléctrica de lazo de 24 V
- Amplio rango de medida de presión con conexión a módulos de externos de la serie 700 (29 rangos)
- Pantalla gráfica retroiluminada de grandes dimensiones que muestra hasta tres entradas de forma simultánea
- Almacena cinco configuraciones de instrumento de recuperación y uso

Especificaciones

(Compruebe el sitio Web de Fluke para obtener especificaciones detalladas)

| Modelo/Información para pedidos | Sensor de baja presión | | | Sensor de alta presión | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | Rango sensor 1 | Resolución sensor 1 | Precisión sensor 1 | Rango sensor 2 | Resolución sensor 2 | Precisión sensor 2 | |
| Fluke-721-1601 | Calibrador de presión de sensor doble | -0,97 bar a 1,1 bar | 0,0001 bares | 0,025% de la escala completa | -0,83 mbares a 6,9 bares | 0,0001 bares | 0,025% de la escala completa |
| Fluke-721-1603 | Calibrador de presión de sensor doble | -0,97 bar a 1,1 bar | 0,0001 bares | 0,025% de la escala completa | -0,83 mbares a 6,9 bares | 0,001 bares | 0,025% de la escala completa |
| Fluke-721-1605 | Calibrador de presión de sensor doble | -0,97 bar a 1,1 bar | 0,0001 bares | 0,025% de la escala completa | -0,83 mbares a 6,9 bares | 0,001 bares | 0,025% de la escala completa |
| Fluke-721-1610 | Calibrador de presión de sensor doble | -0,97 bar a 1,1 bar | 0,0001 bares | 0,025% de la escala completa | 0,00 mbares a 69 mbares | 0,001 bares | 0,025% de la escala completa |
| Fluke-721-1615 | Calibrador de presión de sensor doble | -0,97 bar a 1,1 bar | 0,0001 bares | 0,025% de la escala completa | 0,00 mbares a 103,4 mbares | 0,01 bares | 0,025% de la escala completa |
| Fluke-721-1630 | Calibrador de presión de sensor doble | -0,97 bar a 1,1 bar | 0,0001 bares | 0,025% de la escala completa | 0,00 mbares a 200 mbares | 0,01 bares | 0,025% de la escala completa |
| Fluke-721-1650 | Calibrador de presión de sensor doble | -0,97 bar a 1,1 bar | 0,0001 bares | 0,025% de la escala completa | 0,00 mbares a 345 mbares | 0,01 bares | 0,035% de la escala completa |
| Fluke-721-3601 | Calibrador de presión de sensor doble | -0,97 bar a 2,48 bar | 0,0001 bares | 0,025% de la escala completa | -0,83 mbares a 6,9 mbares | 0,0001 bares | 0,025% de la escala completa |
| Fluke-721-3603 | Calibrador de presión de sensor doble | -0,97 bar a 2,48 bar | 0,0001 bares | 0,025% de la escala completa | -0,83 mbares a 20 mbares | 0,001 bares | 0,025% de la escala completa |
| Fluke-721-3605 | Calibrador de presión de sensor doble | -0,97 bar a 2,48 bar | 0,0001 bares | 0,025% de la escala completa | -0,83 mbares a 34,5 mbares | 0,001 bares | 0,025% de la escala completa |
| Fluke-721-3610 | Calibrador de presión de sensor doble | -0,97 bar a 2,48 bar | 0,0001 bares | 0,025% de la escala completa | 0,00 mbares a 69 mbares | 0,001 bares | 0,025% de la escala completa |
| Fluke-721-3615 | Calibrador de presión de sensor doble | -0,97 bar a 2,48 bar | 0,0001 bares | 0,025% de la escala completa | 0,00 mbares a 103,4 mbares | 0,01 bares | 0,025% de la escala completa |
| Fluke-721-3630 | Calibrador de presión de sensor doble | -0,97 bar a 2,48 bar | 0,0001 bares | 0,025% de la escala completa | 0,00 mbares a 200 mbares | 0,01 bares | 0,025% de la escala completa |
| Fluke-721-3650 | Calibrador de presión de sensor doble | -0,97 bar a 2,48 bar | 0,0001 bares | 0,025% de la escala completa | 0,00 mbares a 345 mbares | 0,01 bares | 0,035% de la escala completa |
| Fluke-720RTD | Sonda RTD para 721 y 719Pro | | | | | | |
| Fluke-720URTD | Adaptador RTD universal para Fluke-721 y 719Pro | | | | | | |
| Fluke 71XTrap | Filtro para líquidos e impurezas para Fluke 718, 719 y 719 Pro | | | | | | |

Soporta las siguientes unidades de presión; psi, in. H₂O(4°C), in. H₂O(20°C), cm H₂O(4°C), cm H₂O(20°C), bar mBar, kPa, inHg, mmHg, kg/cm²
Tensión máxima: 30V
Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +50 °C
Seguridad: CSA C22.2 No. 1010.1:1992

EMC: EN50082-1:1992 and EN55022:1994 Class B
Fluke 721: Válido para fluidos compatibles con el suero 316SS
Pilas requeridas: (4) pilas AA estándar
Garantía: 3 años

Manómetros de comprobación de precisión Serie 700G de Fluke

FLUKE®

Nuevo



Fluke 700G

Preciso y fácil de usar

Calibrador de presión de precisión Fluke 700G
Calibradores que proporcionan la máxima tranquilidad a los técnicos que tendrán la certeza de disponer de la mejor precisión del sector, con una memoria estándar y una larga vida útil; todo ello en una herramienta muy fácil de usar.

- Mediciones precisas de la presión desde ± 10 pulg. de H₂O/20 milibares a 10.000 psi/690 bares
- Mediciones de presión absoluta de 15, 30, 100, 300 psia
- Precisión hasta 0,05% de fondo de escala

- Precisión del manómetro de referencia del 0,04% de lectura
- Diseño de fácil manejo y resistente para un rendimiento fiable
- CSA clase I, división 2 grupos de clasificación A-D
- Clasificación ATEX: II 3 G Ex nA IIB T6
- En combinación con los kits de bombas 700PTPK o 700HTPK, ofrece una completa solución de comprobación de la presión de hasta 600 psi (40 bares) con la bomba neumática PTP-1 y hasta 10.000 psi (690 bares) con la bomba hidráulica HTP-2
- Registre hasta 8.493 mediciones de presión en la memoria (requiere el software 700G/TRACK)

| Modelo / Información para realizar pedidos | Range | Resolution | Precisión | |
|--|--|------------------------------|------------|--|
| Fluke -700G01 | Manómetro, ± 10 inH ₂ O WC (0,4 PSIG) | -20 milibares a 20 milibares | 0,001 mbar | Presión positiva $\pm 0,1\%$ del rango, vacío $\pm 0,1\%$ del rango |
| Fluke -700G02 | Manómetro, ± 30 inH ₂ O WC (1 PSIG) | -70 milibares a 70 milibares | 0,001 mbar | Presión positiva $\pm 0,1\%$ del rango, vacío $\pm 0,1\%$ del rango |
| Fluke -700G04 | Manómetro, ± 15 PSIG | - De 0,97 a 1 bar | 0,0001 bar | Presión positiva $\pm 0,05\%$ FS Vacío $\pm 0,1\%$ FS |
| Fluke -700G05 | Manómetro, 30 PSIG | - De 0,97 a 2 bares | 0,0001 bar | Presión positiva $\pm 0,05\%$ FS Vacío $\pm 0,1\%$ FS |
| Fluke -700G06 | Manómetro, 100 PSIG | - De 0,83 a 6,9 bares | 0,0001 bar | Presión positiva $\pm 0,05\%$ FS Vacío $\pm 0,1\%$ FS |
| Fluke -700G27 | Manómetro, 300 PSIG | - De 0,83 a 20 bares | 0,001 bar | Presión positiva $\pm 0,05\%$ FS Vacío $\pm 0,1\%$ FS |
| Fluke -700G07 | Manómetro, 500 PSIG | - De 0,83 a 34 bares | 0,001 bar | Presión positiva $\pm 0,05\%$ FS Vacío $\pm 0,1\%$ FS |
| Fluke -700G08 | Manómetro, 1000 PSIG | - De 0,97 a 69 bares | 0,001 bar | Presión positiva $\pm 0,05\%$ FS Vacío $\pm 0,1\%$ FS |
| Fluke -700G10 | Manómetro, 2000 PSIG | - De 0,97 a 140 bares | 0,01 bar | Presión positiva $\pm 0,05\%$ FS Vacío $\pm 0,1\%$ FS |
| Fluke -700G29 | Manómetro, 3000 PSIG | - De 0,97 a 200 bares | 0,01 bar | Presión positiva $\pm 0,05\%$ FS Vacío $\pm 0,1\%$ FS |
| Fluke -700G30 | Manómetro, 5000 PSIG | - De 0,97 a 340 bares | 0,01 bar | Presión positiva $\pm 0,05\%$ FS Vacío $\pm 0,1\%$ FS |
| Fluke -700G31 | Manómetro, 10000 PSIG | - De 0,97 a 690 bares | 0,01 bar | Presión positiva $\pm 0,05\%$ FS Vacío $\pm 0,1\%$ FS |
| Fluke -700GA4 | Manómetro, 15 PSI A | 0 a 1 bares absolutos | 0,0001 bar | $\pm 0,05\%$ % del rango |
| Fluke -700GA5 | Manómetro, 30 PSI A | 0 a 2 bares absolutos | 0,0001 bar | $\pm 0,05\%$ % del rango |
| Fluke -700GA6 | Manómetro, 100 PSI A | 0 a 6,9 bares absolutos | 0,0001 bar | $\pm 0,05\%$ % del rango |
| Fluke -700GA27 | Manómetro, 300 PSI A | 0 a 20 bares absolutos | 0,001 bar | $\pm 0,05\%$ % del rango |
| Fluke -700RG05 | Manómetro, referencia, 30 PSIG | -0,97 a +2 bares | 0,0001 bar | Presión positiva, $\pm 0,04\%$ de lectura + 0,01% de rango, vacío $\pm 0,05\%$ del rango |
| Fluke -700RG06 | Manómetro, referencia, 100 PSIG | -0,83 a 6,9 bares | 0,0001 bar | Presión positiva, $\pm 0,04\%$ de lectura + 0,01% de rango, vacío $\pm 0,1\%$ del rango |
| Fluke -700RG07 | Manómetro, referencia, 500 PSIG | -0,83 a 34 | 0,001 bar | Presión positiva, $\pm 0,04\%$ de lectura + 0,01% de rango, vacío $\pm 0,1\%$ del rango |
| Fluke -700RG08 | Manómetro, referencia, 1000 PSIG | -0,97 a 69 bares | 0,001 bar | Presión positiva, $\pm 0,04\%$ de lectura + 0,01% de rango, vacío $\pm 0,1\%$ del rango |
| Fluke -700RG29 | Manómetro, referencia, 3000 PSIG | -0,97 a 200 bares | 0,01 bar | Presión positiva, $\pm 0,04\%$ de lectura + 0,01% de rango, vacío $\pm 0,1\%$ del rango |
| Fluke -700RG30 | Manómetro, referencia, 5000 PSIG | -0,97 a 340 bares | 0,01 bar | Presión positiva, $\pm 0,04\%$ de lectura + 0,01% de rango, vacío $\pm 0,1\%$ del rango |
| Fluke -700RG31 | Manómetro, referencia, 10000 PSIG | -0,97 a 690 bares | 0,01 bar | Presión positiva, $\pm 0,04\%$ de lectura + 0,01% de rango, vacío $\pm 0,1\%$ del rango |

Dimensiones (LxAxP): 12,7 cm x 11,4 cm x 3,7 cm

Conexión de la presión: $\frac{1}{4}$ en NPT macho

Carcasa/Peso: Cast ZNAl 0,56 kg con funda

Pantalla: 5 $\frac{1}{2}$ dígitos, gráfico de barras de 20 segmentos de 16,53 mm (0,65 pulg.), de 0 a 100%

Alimentación: 3 baterías alcalinas AA

Duración de la batería: 1.500 horas sin retroiluminación continua, 2.000 horas con frecuencia de muestreo reducida

Garantía: 3 años



Kit de comprobación neumática Fluke-700PTPK

- Bomba con tubos, adaptadores y estuche
- Combinación con calibradores Fluke 700G hasta 69 bares
- Generación de presión de hasta 40 bares con la bomba manual 700PTP-1
- El estuche rígido protege la bomba y el calibrador, y permite que este siga conectado a la bomba



Kit de comprobación hidráulica Fluke-700HTPK

- Bomba con tubos, adaptadores y estuche
- Combinación con calibradores Fluke 700G Gauge desde 69 bares y superior
- Generación de presión de hasta 690 bares con la bomba manual 700HTP-2
- El estuche rígido protege la bomba y el calibrador, y permite que este siga conectado a la bomba



Software 700G/Track

- Combinación con calibradores de la serie 700G para realizar registros de datos en tiempo real en el PC
- Configuración de calibradores y descarga de los datos registrados del calibrador
- Se incluye cable de comunicación para realizar una conexión USB con el PC

Calibrador de lazo de alta precisión 709/709H

FLUKE®

Nuevo



Fluke 709/709H

Confianza Fluke. Compatibilidad con HART.

Los calibradores de lazo de mA Fluke 709 y 709H se han diseñado para ahorrar tiempo y ofrecer resultados de alta calidad. Estos calibradores se han diseñado en torno a una interfaz de usuario sencilla con un mando de selección giratorio de ajuste rápido. Esta herramienta reduce el tiempo necesario para medir o emitir tensiones o corrientes y alimentar un lazo. La funda protectora se adapta a la perfección a la mano de un técnico y su gran pantalla retroiluminada es fácil de leer, incluso en zonas oscuras o de difícil acceso.

Además, el 709H ofrece:

- Registro de datos HART sobre el terreno. Una vez que el 709H registra los datos sobre el terreno, el software 709H/ TRACK puede cargar la configuración HART de hasta 20 dispositivos HART de su planta y producir informes en formato (.csv) o (.txt).
- Los datos de las mediciones de lazo de mA registradas y los datos HART se pueden registrar en un transmisor concreto para la resolución de problemas y calibración de lazos. La función de registro de datos ofrece un intervalo de captura seleccionable entre 1 y 60 segundos y una capacidad de para almacenar 9.800 registros o 99 sesiones individuales. Cada muestra de datos contiene la medición de mA del 709H, las cuatro variables de procesos y las condiciones de estado estándar.

Características

- La mejor precisión de su clase con una lectura de 0,01%
- Diseño resistente y compacto
- Interfaz de usuario intuitiva con mando de ajuste rápido, fácil de usar
- Alimentación de lazo de 24 V CC con modo de medición de mA (-25% a 125%)
- Resolución de 1 μ A en rangos de mA y 1 mV en rangos de tensiones
- Resistencia incluida de 250 Ω seleccionable para comunicaciones HART
- Conexión simple de dos hilos para todo tipo de mediciones
- Apagado automático para ahorrar batería
- Tiempo variable de paso y rampa en segundos
- Comprobación de válvulas (valores de emisión y simulación de mA definidos con teclas de %)

Especificaciones

| | |
|---|--|
| Funciones | Generación de mA, simulación de mA, lectura de mA, lectura/alimentación de lazo de mA y lectura de voltios |
| Rangos | mA (0 a 24 mA) y voltios (0 a 30 V CC) |
| Resolución | 1 μ A en rangos de mA y 1mV en rango de tensión |
| Precisión | 0,01% +/- 2 incrementos, todos los rangos (a 23° +/- 5 °C) |
| Rango de temperaturas de funcionamiento | -10 °C a 55 °C |
| Rango de humedad | 10 al 95% sin condensación |
| Estabilidad | 20 ppm de F.S. /°C de -10 °C a 18 °C y 28 °C a 55 °C |
| Pantalla | 128 x 64 píxeles, LCD gráfica con retroiluminación, dígitos de 0,34 pulg. de altura |
| Tensión de conformidad de bucle | 24 V CC a 20 mA |
| Protección de sobretensión | 240 V CA |
| Protección de corriente de sobrecarga | 28 mA CC |
| EMC | EN61326 anexo A (Instrumentos portátiles) |

Alimentación: 6 pilas alcalinas AAA
Dimensiones (LxAxF): 150 x 90 x 30 mm

Duración de la batería:
 ≥ 40 horas de uso continuado (modo de medición con pilas alcalinas)
Peso: 0,3 kg
Garantía: Tres años

Accesorios recomendados



709H Track Software/cable



Accesorios incluidos

Dos pinzas de cocodrilo AC175 (709)
 Puntas de prueba TL75 (709)
 Juego ampliado de pinzas de cocodrilo (709H)
 Juego de puntas apilable 75X-8014 (709H)
 Sondas de prueba TP220 (709H)
 Pinzas de gancho Suregrip™ AC280 (709H)
 Cable HART (709H únicamente)
 Maletín flexible
 Seis pilas AAA (instaladas)
 CD-Rom del manual del Producto 709/709H
 Guía de referencia rápida 709/709H
 Información sobre seguridad 709/709H

Información para pedidos

Fluke 709 Calibrador de lazo de precisión
 Fluke 709H Calibrador de lazo de precisión HART

705/707/707Ex/715 Calibradores de lazo

FLUKE®



Fluke 705



Fluke 715



Fluke 707



Fluke 707Ex



Genere, mida, simule 4-20 mA

Calibrador de lazo 705

- mA y % simultáneamente
- Precisión en mA del 0,02%
- Mide, genera, y simula
- Botón de pasos del 25% para comprobaciones de linealidad rápidas y fáciles
- "Span Check" para verificar rápidamente el cero y el final de escala
- Función seleccionable de rampa lenta, rampa rápida y escalones
- Alimentación interna de lazo de 24 voltios
- Modos de arranque predeterminado de 0-20 mA o 4-20 mA

Calibrador de lazo 707

- Todas las características del Fluke 705, más:
- Mando giratorio "Quick Click" para manejarlo con una sola mano
- Mayor precisión: 0,015%
- Protección eléctrica de las entradas
- Resistencia de lazo de 250 ohmios para utilizar con instrumentación Hart

Calibrador Volt/mA Fluke 715

- Medida de señales de corriente de lazo (0-20mA, 4-20mA) con una precisión del 0,05% y 1 mA de resolución
- Medida del Voltaje de salida de instrumentos de procesos
- Genera o simula hasta 24 mA de corriente de lazo
- Genera voltaje en rangos de 100 mV y 10 V
- Alimentación de lazo de 24 VDC con medida simultánea de corriente

Calibrador de lazo intrínsecamente seguro 707Ex

- Las mismas características que el Fluke 707
- Para su uso en zonas con peligro de explosión
- Certificado ATEX (Ex II 2 G Eex ia IIC T4)

Especificaciones

| Funciones Medida de tensión | 705/707/707 Ex | 715 |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| Rango | 0-28 V DC | 0-200 mV, 0-20 V |
| Resolución | 1 mV | 10 µV 1 mV |
| Precisión | 705: 0,025% lectura + 2 cuentas 707/707Ex: 0,015% lectura + 2 cuentas 0,01% lectura + 2 cuentas | |
| Current measurement | | |
| Rango | 0-24 mA | 0-24 mA |
| Resolución | 0,001 mA | 0,001 mA |
| Precisión | 705: 0,025% lectura + 2 cuentas 707/707Ex: 0,015% lectura + 2 cuentas | 0,015% |
| Fuente de corriente | | |
| Rango | 0-20 mA ó 4-20 mA ¹ | 0-20 mA ó 4-20 mA ¹ |
| Precisión | 705: 0,025% lectura + 2 cuentas 707/707Ex: 0,015% lectura + 2 cuentas | 0,015% + 2 cuentas |
| Capacidad de generación | 705: 1000 Ω @ 24 mA 707: 1200 Ω @ 24 mA 707Ex: 700 Ω @ 20 mA | 1000 Ω @ 24 mA |
| Fuente de alimentación interna mA | 24 V | 24 V |
| Fuente de tensión | N/A | 0-100 mV ó 0-10 V |
| Visualización de corriente | Sí | mA ó % |
| Autoapagado | Sí | Sí |
| Span Check & Autorrampa | Sí | Sí |

¹ Generación de hasta 24 mA

Fluke 705, 707, 707Ex

Tensión máxima: 30 V (28 V - 707Ex)
Temperatura de trabajo: de -10 a 55 °C
Seguridad: CSA C22.2 N° 1010.1: 1992
Compatibilidad electromagnética: EN50082-1: 1992 y EN55022: 1994 Clase B
Tamaño (LxAxF): 164 mm x 75 mm x 47 mm
Peso: 0,35 kg
Batería: una batería alcalina de 9 V
Duración de la batería: típicamente 18 horas a 12 mA
Garantía: 3 años

715

Tamaño (LxAxF): 201 mm x 98 mm x 52 mm
Peso: 0,6 kg
Batería: una batería alcalina de 9 V
Duración de la batería: de 4 a 20 horas
Garantía: 3 años

Accesorios incluidos

Fluke 705/707: Funda protectora amarilla C10, puntas de prueba, pinzas de cocodrilo AC175, batería alcalina de 9 V, hoja de instrucciones (14 idiomas)

Fluke 707Ex: Fluke 707Ex: Funda protectora Ex roja, cables de prueba, pinzas de cocodrilo AC175, hoja de instrucciones

Fluke 715: Funda protectora amarilla H80M, puntas de prueba y pinzas de cocodrilo, hoja de instrucciones (14 idiomas), batería alcalina de 9 V

Información para pedidos

Fluke 705 Calibrador de lazo
Fluke 707 Calibrador de lazo
Fluke 707Ex Calibrador de lazo intrínsecamente seguro
Fluke 715 Calibrador de V/mA

Accesorios recomendados

(no aptos para zonas peligrosas)



C12A (705/707)
Consulte la página 138



C25 (715)
Consulte la página 138



TL220-1
Consulte la página 130



TP920
Consulte la página 129



TPAK (715)
Consulte la página 140

Pinzas amperimétricas (mA) de procesos 771, 772 y 773

FLUKE®



Fluke 771



Fluke 772



Fluke 773

Medidas de señales de 4-20 mA sin interrumpir el circuito. Ahorre tiempo. Ahorre dinero.

Fluke 771, 772 y 773

- Mida señales de 4 a 20 mA sin “interrumpir el circuito”, ahorre tiempo y dinero resolviendo los problemas en señales de 4 a 20 mA

Fluke 772 y 773

- Generación de señales de 4 a 20 mA para pruebas de E/S o I/P de los sistemas de control
- Simulación de señales de 4 a 20 mA para pruebas de E/S de sistemas de control
- Medida de señales de 4 a 20 mA con medida interna del circuito
- Alimentación de un transmisor con la fuente eléctrica de lazo de 24 V
- Rampa automática y cambio en pasos de la salida de 4 a 20 mA para comprobación a distancia

Fluke 773

- Medida de tensión CC para verificar fuentes de alimentación de 24 V o señales de tensión E/S
- Generación de tensión CC para comprobar dispositivos de entrada de tensión
- La señal de salida graduada de mA permite a un multímetro digital con registro de datos (289) registrar una señal de 4 a 20 mA sin interrumpir el circuito
- Salida/entrada de mA: generación simultánea de una señal de mA mientras se mide una señal de mA con la pinza

Características

| | 771 | 772 | 773 |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| Medición de mA con mordaza | ● | ● | ● |
| Medición de mA en circuito serie | | ● | ● |
| Generación de mA | | ● | ● |
| Simulación de mA | | ● | ● |
| Alimentación de lazo 24 V | | ● | ● |
| Generación de VCC 0-10 V | | | ● |
| Medición de VCC 0-30 V | | | ● |
| Salida graduada de mA a entrada de mA | | | ● |
| Entrada/salida de mA | | | ● |

Especificaciones

| | Función | Resolución y rango | Precisión | Notas |
|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--|
| 771, 772, 773 | Medición de mA | 0 a 20,99 mA | 0,2 % + 5 cuentas | Medición con pinza |
| | | 21 mA a 100 mA | 1% + 5 cuentas | |
| 772 y 773 | Medición de mA | 0 a 24 mA | 0,2 % + 2 cuentas | Medición en serie con clavijas de comprobación |
| 772 y 773 | Generación de mA | 0 a 24 mA | 0,2 % + 2 cuentas | Fuente máxima de mA: 24 mA a 1.000 ohmios |
| 772 y 773 | Simulación de mA | 0 a 24 mA | 0,2 % + 2 cuentas | Tensión máxima 50 VCC |
| 773 | Generación de tensión | 0 a 10 VCC | 0,2 % + 2 cuentas | Fuente de corriente máxima de 2 mA |
| 773 | Medida de tensión | 0 a 30 V CC | 0,2 % + 2 cuentas | |

Accesorios incluidos

Fluke 771: estuche de transporte flexible y manual de usuario

Fluke 771 + 772: además de cables de prueba, juego de pinzas de cocodrilo AC175 y juego de cables de prueba con mini-ganchos TL940

Información para pedidos

Fluke 771 Pinza amperimétrica (mA) para procesos
 Fluke 772 Pinza amperimétrica (mA) para procesos
 Fluke 773 Pinza amperimétrica (mA) para procesos

Tamaño (LxAxF):

771: 212 mm x 59 mm x 38 mm
 772 + 773: 248 mm x 76 mm x 41 mm

Peso: 771: 0,26 kg
 772 + 773: 0,42 kg

Batería: 771: 2x 1,5 V alcalina, IEC LR6
 772 + 773: 4x 1,5 V alcalina, IEC LR6

Duración de la batería: 771: 20 horas en condiciones normales

772 + 773: 12 horas a una generación de 12 mA a 500 ohmios

Grado de protección IP: IP40

Garantía: 3 años, 1 año para el conjunto de la pinza amperimétrica (mA) y el cable

Multímetros de procesos 787/789


FLUKE®



Fluke 787



Fluke 789



El doble de funciones en un solo equipo

Los multímetros de procesos 787 y 789 de Fluke combinan las funciones de un multímetro digital y un calibrador de lazo en un solo instrumento portátil y resistente.

El modelo Fluke 789 dispone a alimentación de lazo incorporada a 24V, lo que elimina la necesidad a utilizar una fuente de alimentación externa al realizar calibraciones de transmisores fuera del lazo.

El puerto de comunicación por infrarrojos del modelo Fluke 789 permite registrar datos para el análisis gráfico y generación de informes con el software opcional FlukeView.

Características

| | 787 | 789 |
|---|-----|-----|
| Multímetro digital y calibrador de corriente de lazo en un instrumento | ● | ● |
| Multímetro digital de verdadero valor eficaz con un rango de 1000 V, 440 mA | ● | ● |
| Fuente de corriente CC y calibrador de corriente de lazo | ● | ● |
| Alimentación de lazo a 24 voltios | ● | ● |
| Modos Min/Max/Medio/Hold/Relativo | ● | ● |
| Comprobación de diodos y avisador acústico de continuidad | ● | ● |
| Incremento manual (100%, 25%, Ajuste grueso, Ajuste fino) además de funciones de incremento y rampa automáticas | ● | ● |
| Presentación simultánea de mA y porcentaje | ● | ● |
| Batería y fusibles con acceso desde el exterior | ●/- | ●/● |
| Compatible con lazos HART (incorporando una resistencia de 250 Ohm) | | ● |
| Botones 0-100% para verificaciones "Span Check" rápidas. | | ● |
| Puerto serie de comunicación por infrarrojos | | ● |

Especificaciones

| | 787 | 789 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Medidas de tensión | | |
| Rango | 0-1000 V CA ó CC | 0-1000 V CA ó CC |
| Resolución | 0,1 mV a 1,0 V | 0,1 mV a 1,0 V |
| Precisión | 0,1% lectura+ 1 cuenta (V DC) | 0,1% lectura+1 cuenta (V DC) |
| Medidas de corriente | | |
| Rango | 0-1 A 0-30 mA | 0-1 A 0-30 mA |
| Resolución | 1 mA 0,001 mA | 1 mA 0,001 mA |
| Precisión | 0,2%+2 cuentas 0,05%+2 cuentas | 0,2%+2 cuentas 0,05%+2 cuentas |
| Generación de corriente | | |
| Rango | 0-20 mA ó 4-24 mA | 0-20 mA ó 4-24 mA |
| Precisión | 0,05% de escala | 0,05% de escala |
| Otras especificaciones | | |
| Resistencia máxima de carga | 500 Ω | 1200 Ω |
| Alimentación de lazo | N/A | 24 V |
| Medida de la resistencia | Hasta 40 MΩ; 0,2%+1 cuenta | Hasta 40 MΩ; 0,2%+1 cuenta |
| Frecuencia | Hasta 19,999 kHz; 0,005%+1 cuenta | Hasta 19,999 kHz; 0,005%+1 cuenta |
| Continuidad | Aviso acústico <100 Ω | Aviso acústico < 100 Ω |
| Función "Span Check" | No | Sí |

Tensión máxima: 1000 V

Temperatura de trabajo: de -20 a 55 °C

787

Tamaño (LxAxF): 201 mm x 98 mm x 52 mm

Peso: 0,642 kg

Batería: una batería alcalina de 9 V

Duración de la batería: típicamente de 12 a 50 horas

Garantía: 3 años

789

Tamaño (LxAxF): 203 mm x 100 mm x 50 mm

Peso: 0,6 kg

Batería: cuatro baterías alcalinas AA

Duración de la batería: típicamente de 14 a 140 horas

Garantía: 3 años

Accesorios incluidos

787: Funda protectora amarilla, Juego de cables de prueba de punta dura y Pinzas de cocodrilo AC175, una batería de 9V, Manuales de usuario

789: Juego de cables de prueba y Pinzas de cocodrilo AC175, cuatro baterías alcalinas AA de 9V AA, Manual de usuario y Guía de referencia rápida.

Información para pedidos

Fluke 787 Multímetro de procesos

Fluke 789 Multímetro de procesos

FVF-SC2 Software FlukeView Forms más cable de interface

Accesorios recomendados



C125
Consulte la página 138



TL220-1
Consulte la página 130



80T-150U
Consulte la página 136



i400
Consulte la página 134



i410
Consulte la página 135

Accesorios para los calibradores de procesos

FLUKE®



Módulos de presión de la Serie Fluke 700 Pxx

- Desde 2,5 mbar a 700 bar
- Módulos de presión manométrica, diferencial, dual (presión/depresión) absoluta y vacío
- Muy alta precisión: hasta 0,025% FS
- Cuenta con la función de compensación de la temperatura interna de 0 a 50 °C para ofrecer un funcionamiento de alta precisión
- Lecturas de presión actualizadas dos veces por segundo, y visualizadas hasta en 11 unidades de presión diferentes
- Compatible con Fluke 717, 718, 725 y serie 75X
- Robustas carcasas que protegen los módulos de los entornos de trabajo más exigentes
- Todos los módulos incluyen certificado de calibración trazable NIST con toma de datos
- Versión clasificada Ex con certificación ATEX disponible (Ex II 1 Eex ia IIB T4)

| Modelo | Rango (aprox) | Resolución | Incertidumbre de referencia (23 ± 3 °C) (FS) | Fluido en lado de alta ⁽¹⁾ | Fluido en lado de baja ⁽¹⁾ | Metal de las roscas del módulo | Sobrepresión máxima ⁽²⁾ (x nominal) |
|--------------------|----------------------|------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| Diferencial | | | | | | | |
| 700P00 | 2,5 mbar | 0,001 mbar | 0,3 % | Aire seco ¹⁾ | Aire seco ¹⁾ | 316 SS | 30x |
| 700P01/700P01Ex | 25 mbar | 0,01 mbar | 0,2 % | Aire seco | Aire seco | 316 SS | 3x |
| 700P02 | 70 mbar | 0,007 mbar | 0,15 % | Aire seco | Aire seco | 316 SS | 3x |
| 700P22 | 70 mbar | 0,007 mbar | 0,1 % | 316 SS | Aire seco | 316 SS | 3x |
| 700P03 | 340 mbar | 0,01 mbar | 0,05 % | Aire seco | Aire seco | 316 SS | 3x |
| 700P23 | 340 mbar | 0,01 mbar | 0,025 % | 316 SS | Aire seco | 316 SS | 3x |
| 700P04 | 1000 mbar | 0,1 mbar | 0,025 % | Aire seco | Aire seco | 316 SS | 3x |
| 700P24/700P24Ex | 1001 mbar | 0,1 mbar | 0,025 % | 316 SS | Aire seco | 316 SS | 3x |
| Manométrica | | | | | | | |
| 700P05/700P05Ex | 2 bar | 0,1 mbar | 0,025 % | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700P06/700P06Ex | 7 bar | 0,7 mbar | 0,025 % | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700P27/700P27Ex | 20 bar | 1 mbar | 0,025 % | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700P07 | 34 bar | 1 mbar | 0,025 % | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700P08 | 70 bar | 7 mbar | 0,025 % | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700P09/700P09Ex | 100 bar | 10 mbar | 0,025 % | 316 SS | N/A | 316 SS | 2x |
| Absoluta | | | | | | | |
| 700PA3 | 340 mbar | 0,01 mbar | 0,05 % | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700PA4/700PA4Ex | 1000 mbar | 0,1 mbar | 0,05 % | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700PA5 | 2 bar | 0,1 mbar | 0,05 % | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700PA6 | 7 bar | 0,7 mbar | 0,05 % | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| Vacío | | | | | | | |
| 700PV3 | -340 mbar | 0,01 mbar | 0,04 % | 316 SS | Aire seco | 316 SS | 3x |
| 700PV4 | -1000 mbar | 0,1 mbar | 0,04 % | 316 SS | Aire seco | 316 SS | 3x |
| Dual | | | | | | | |
| 700PD2 | ± 70 mbar | 0,007 mbar | 0,15 % | 316 SS | Aire seco | 316 SS | 3x |
| 700PD3 | ± 340 mbar | 0,01 mbar | 0,04 % | 316 SS | Aire seco | 316 SS | 3x |
| 700PD4 | ±1000 mbar | 0,1 mbar | 0,025 % | 316 SS | Aire seco | 316 SS | 3x |
| 700PD5 | -1000/+2000 mbar | 0,1 mbar | 0,025 % | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700PD6 | -1000 mbar/+6,9 bar | 1 mbar | 0,025 % | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| 700PD7 | -1000 mbar/+13,8 bar | 1 mbar | 0,04 % | 316 SS | N/A | 316 SS | 3x |
| Alta | | | | | | | |
| 700P29/700P29Ex | 200 bar | 0,01 bar | 0,05 % | C276 | N/A | C276 | 2x |
| 700P30 | 340 bar | 0,01 bar | 0,05 % | C276 | N/A | C276 | 2x |
| 700P31 | 700 bar | 0,07 bar | 0,05 % | C276 | N/A | C276 | 1,5x |

¹⁾ "Aire seco" indica aire seco o gas no corrosivo como fluido compatible. "316 S S" indica compatibilidad con el acero inoxidable tipo 316. "C276" indica compatibilidad con Hastelloy C276.

²⁾ La especificación de sobrepresión máxima incluye presión en modo común.

Otros accesorios



Fluke 700HTP-2

Fluke 700LTP-1

Fluke 700PTP-1

700LTP-1 Bomba neumática de baja presión

- Para aplicaciones de baja presión
- Vacío hasta -13 psi / -9,0 bares
- Presión de hasta 100 psi / 6,9 bares
- Con válvula de descarga con ajuste fino y capacidad de purga lenta

700PTP-1 Bomba neumática de presión

- Bomba de presión portátil
- Presiones de hasta 600 psi, 40 bares

700HTP-2 Bomba hidráulica de presión

- Presiones de hasta 10.000 psi/690 bares.

700PRV-1 Válvula de descarga de presión

- Válvulas de descarga de presión para 700HTP-1
- Configurable de 725 a 5800 PSI (de 50 a 200 bares)

700HTH-1 Manguera de prueba hidráulica

- Manguera de prueba hidráulica de 10.000 psi, 690 bares

700ILF Filtro en línea para Fluke 718

700PCK Juego de calibración de módulo de presión

BE9005 Eliminador de baterías